

VAT3 - BERGER, MARTIN

Fax 7494

23/01/2002

Concerne

Français

IT-996-1-0102f

91012f.doc

Destinataire : Direction SAV

1

I N F O R M A T I O N T E C H N I Q U E

9 1 1 (9 9 6)

Français

N° 1/02

N° SAV

1716

TYPE DE VÉHICULE : 911 Carrera (996) / 911 Carrera 4 (996)

ANNÉE-MODÈLE : 02 (2)

CONCERNE : Niveau d'huile moteur / jauge d'huile moteur

MOTIF : "Fumées bleues" émanant du moteur en cas d'accélération transversale importante du véhicule.

REMARQUE :

Avec un niveau d'huile moteur maximal et en cas d'accélération transversale importante du véhicule (par exemple, en roulant à grande vitesse dans les sorties ou entrées longues d'autoroute ou dans les ronds-points), des "fumées bleues" peuvent émaner du moteur. A partir de l'entrée en vigueur indiquée ci-dessous, la quantité d'huile moteur introduite départ usine est donc réduite d'env. 0,5 l.

Le logiciel du combiné d'instruments pour la mesure du niveau d'huile moteur par l'ordinateur de bord a été adapté en conséquence.

La nouvelle jauge d'huile est reconnaissable par la forme de la poignée ovale et les deux ergots se trouvant sur la poignée.

Indications :

- Nouvelle quantité d'huile nécessaire sans changement du filtre : env. 8,00 l (jusqu'à présent env. 8,50 l)
- Nouvelle quantité d'huile nécessaire avec changement du filtre : env. 8,25 l (jusqu'à présent env. 8,75 l)
- Nouvelle différence d'ensemble de jauge d'huile min/max : env. 1,25 l (jusqu'à présent env. 1,5 l)

Veillez respecter la nouvelle quantité d'huile pour l'intervalle de maintenance.

ENTRÉE EN VIGUEUR :

08 janvier 2002 à partir des n° d'ident. véhicule (ou des numéros de moteur)

99 Z2S 60 3565 (M96/03 66 2 11805) RdM

99 Z2S 63 0718 (M96/03 66 2 11811) RdM

99 Z2S 64 2150 (M96/03 66 2 11806) RdM

99 52S 62 1921 (M96/03 66 2 11821) USA

99 02S 63 5312 (M96/03 66 2 12019) USA

99 X2S 65 2784 (M96/03 66 2 11808) USA

En cas de réclamation "Fumées bleues" sur les véhicules A-M 02 (2) avant la date d'entrée en vigueur indiquée, la quantité d'huile moteur doit être réduite d'env. 0,5 l afin de corriger ce défaut. Veuillez également informer le client de ce changement.

Nous vous indiquerons toutes les autres mesures (installation d'une nouvelle jauge d'huile ; adaptation du logiciel du combiné d'instruments avec le testeur système 2 Porsche ; notice pour manuel technique) lorsque le logiciel PST2 nécessaire sera disponible vers la fin du mois de janvier dans une information technique à part.

RÉFÉRENCES :

Manuel technique 911 Carrera modèle 02 (2) :

- > Chapitre "Maintenance, entretien" (niveau d'huile moteur), "Utilisation, sécurité, instruments" (ordinateur de bord), "Caractéristiques techniques".